# Ehituspäevik

Ehitustööde päevik – täidetud näide

NÄIDIS

| | |
|---|---|
| **Ehitis / objekt ja aadress** | *Eramu, Kase tn 12, Näidisküla, Harju maakond* |
| **Ehitusluba / ehitusteatis nr** | *Ehitusluba 2512271/00000 (näide)* |
| **Ehitustöö tegija ja pädev isik** (10) | *Näidis Ehitus OÜ, objektijuht Mart Tamm (vastutav pädev isik)* |
| **Omanikujärelevalve ja pädev isik** (11) | *Järelevalve Näide OÜ, Kati Kask* |

## Päeva kanne

| | |
|---|---|
| 1 **Kuupäev** | *12.11.2026* |
| 2 **Kande tegija nimi** | *Mart Tamm* |
| 3 **Ehitise/ehitusplatsi seisund ja tingimused (ilm, takistused)** | *+4 °C, pilves, kuiv. Plats korras, ligipääs vaba.* |
| 4 **Tehtud töö kirjeldus** | *Välisseinte tuuletõkkeplaadi paigaldus põhja- ja idaküljel (u 60 m²). Aknaavade ümbruse tihendamine teibiga.* |
| 5 **Kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted** | *Tuuletõkkeplaat 12 mm (deklaratsioon kaustas), tuuletõkketeip, kruvid.* |
| 6 **Kaetud töö akt koostatud (nr ja töö)** | *Akt nr 7 – tuuletõkke paigaldus põhjasein* |
| 7 **Jäätmete äravedu (kuupäev)** | – |
| 8 **Omanikujärelevalve märkus või soovitus** | *Teibi ülekate aknanurkades vähemalt 50 mm – tehtud.* |
| 9 **Riikliku järelevalve ettekirjutus** | – |
| **Ehitustöö tegija pädeva isiku allkiri** | *M. Tamm (allkiri)* |